

INSTRUÇÕES: PREENCHER AS CÉLULAS COLORIDAS

1. DADOS DO VEÍCULO: MARCA, MODELO, ANO, ETC.

2. VALOR DE MERCADO DE UM VEÍCULO SIMILAR AO NOVO, CONSIDERANDO O ESTADO IDEAL DE CONSERVAÇÃO

3. PREENCHER A COLUNA "ESTADO" COM O PERCENTUAL CONSTATADO IN LOCO

VEÍCULO (MARCA/MODELO)	Trator Agrícola New Holland
ANO DE FABRICAÇÃO	1999
ANO DE MODELO	1999
PLACA - RENAVAL	IPK 7329
VALOR DE MERCADO PELA CONCESSIONÁRIA E/OU REVENDA	R\$ 30.000,00
VALOR DE AVALIAÇÃO (MÉDIA DE PREÇO)	R\$ 53.302,00
MÉDIA DO VALOR (MERCADO E TABELA FIPE)	R\$ 41.651,00


PERCENTUAIS				ESTADO	VALOR DA AVALIAÇÃO
MECÂNICA	MOTOR - 30%	FUNCIONA	30%	15%	6.247,65
		NÃO FUNCIONA	15%		
		DESMONTADO	10%		
		NÃO EXISTE	0%		
	CAIXA - 15%	FUNCIONA	15%	15%	6.247,65
		NÃO FUNCIONA	7%		
		DESMONTADO	2%		
		NÃO EXISTE	0%		
	DEMAIS - 10%	FUNCIONA	10%	10%	4.195,10
		NÃO FUNCIONA	5%		
		DESMONTADO	2%		
		NÃO EXISTE	0%		
ESTRUTURA	LATARIA - 30%	BOA	30%	10%	4195,10
		RAZOÁVEL	20%		
		RUIM	10%		
		PÉSSIMA	5%		
	VIDROS, ESTOFAMENTO, PAINEL, ETC. - 12%	BONS	12%	10%	4195,10
		RAZOÁVEIS	10%		
		RUINS	6%		
		PÉSSIMOS	3%		
	PNEUS - 3%	BONS	3%	2%	833,02
		RAZOÁVEIS	2%		
		RUINS	1%		
	AVALIAÇÃO CONFORME ESTADO DO BEM				



Sidnei da Silva Reis

Matrícula 14044

Engenheiro Mecânico Padrão VII - Classe C



## LOTE 08

Descrição: Trator Agrícola New Holland 1999

Placa: IPK 7329

Valor da Avaliação (Em R\$) : 30.000,00

Responsável pela Avaliação:

Nome: VIVIANE AIRES RODRIGUES

Data: 10/03/2025

Assinatura: VIVIANE AIRES RODRIGUES

28.414.288/0001-60

VIVIANE AIRES RODRIGUES

Rua Valdomiro Campos, 359

Urlândia

CEP: 97070-710

Santa Maria - RS



INDICADORES

ENSINO

PROJETOS E PESQUISAS

PUBLICAÇÕES

SOBRE A FIPE

## INDICADORES

## ÍNDICES

IPAC

IPC

IPOP

ÍNDICE DE PREÇOS  
REGIONAIS

FIZEZAP

FIPE BUSCAPÉ

## INDICADORES

ILA

INDICADORES CATHO-  
FIPE

POF

PREÇO MÉDIO DE  
VEÍCULOSPREÇO MÉDIO DE  
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

SALARIÔMETRO

INDICADORES  
ABRAINC/FIPE

RADAR ABRAINC/FIPE

PREÇO MÉDIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS  
USADAS

1. A Tabela Fipe de Preços de Máquinas Agrícolas Usadas expressa preços médios anunciados pelos vendedores no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações. Os preços efetivamente praticados variam em função da região, intensidade de utilização, conservação, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por uma máquina agrícola específica, além do próprio processo de negociação.

2. O ano da máquina agrícola refere-se ao ano do modelo e os valores são expressos em R\$ (reais) do mês/ano de referência.

3. O preço das colheitadeiras usadas inclui o valor da plataforma, que em média representa 15% do preço.

4. Gradualmente serão adicionados novos modelos/anos a esta tabela preliminar.

Comunicado importante

A Tabela Fipe disponibiliza oficialmente e exclusivamente através deste canal consulta pública ao preço médio de máquinas agrícolas, sendo necessário consultar modelo a modelo desejado.

NÃO disponibilizamos download de qualquer tipo de arquivo, contendo a base completa ou parcial.

Para ter certeza que está navegando no site da Fipe basta verificar o endereço de URL que deve ser [www.fipe.org.br](http://www.fipe.org.br) ou [tpt.fipe.org.br](http://tpt.fipe.org.br).

## CONSULTA DE TRATORES

NEW HOLLAND



TL 65



1999



Mês de referência:

dezembro de 2024

Código Fipe:

103065-5

## CURSOS FIPE

**Economia e Setor  
Financeiro –  
Investimento e  
Finanças  
Empresariais**  
[Saiba Mais](#)

**Economia e  
Negócios  
Imobiliários**  
[Saiba Mais](#)

**Intensivo de  
Economia**  
[Saiba Mais](#)



MOD. T L 65

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO, EMISSÃO

gouv

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ORIGINAL

CÓDIGO DE REGISTRO	
00118062573	
PLACA	INTERIO
IPK7329	2024
ANO DE REGISTRO	ANULADO
1999	1999
NÚMERO DO CUV	
***	



Valide este QR Code com aplicativo

CÓDIGO DE REGISTRO EMISSÃO	CUI
60604900044	***

LÂMINA / MODELO / VERSÃO

M.A. / NEW HOLLAND

ESPECIE / TIPO

TRACAO TRATOR DE RODAS

PLACA ANTENNA / UF

CHASSI

\*\*\*\*\* / \*\*

275456

COR PRECIBALANTE

CORRIGIBEL

AZUL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

S / REST, NAC

CARACTERÍSTICAS  
VEICULO

PLACA	INTERIO
BOCV/****	0.0
ANOS	1999
214549561	002

NÃO APLICÁVEL

SANTA MARIA PREFEITURA

SANTA MARIA RS

ASSINADO DIGITALMENTE TULO DE TULO

88.488.365/0001-00  
06/01/2024

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAL. TARE	DATA DE QUOTAÇÃO	ASSINADO	CHASSI	REGISTRO
*	*			
INSCRIÇÃO OBRIGATORIA AO	CUSTO DO	CUSTO DO	CUSTO DO	CUSTO DO
CONDOMÍNIO DE SAÚDE (RS)	PIRATES	PIRATES	PIRATES	PIRATES
*	*	*	*	*
INSCRIÇÃO OBRIGATORIA AO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO
CONDOMÍNIO DE SAÚDE (RS)	PIRATES	PIRATES	PIRATES	PIRATES
*	*	*	*	*

INSCRIÇÃO DO SEGURO DPVAT



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS

Nº 7386249218

07128700868

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA 01 Cód. RENAVAM 11806257-3 RNTRC \*\*\*\*\*

NOME/ENDEREÇO  
SANTA MARIA PREFEITURA

RUA VENANCIO AIRES, 2277  
SANTA MARIA

CPF/CGC  
88.488.366/0001-00

PLACA  
IPK7329

NOME ANTERIOR  
NEW HOLLAND LATINO AMERICANA LTDA

PLACA ANT/UF  
NFISCAL

CHASSI  
275456

ESPECIE TIPO  
TRA/TRATOR DE RODAS

COMBUSTIVEL  
DIESEL

MARCA/MODELO  
M.A./NEW HOLLAND

ANO FAB. ANO MOD.  
1999 1999

CAP/POT/CIL  
000,00T/080CV

CATEGORIA  
OFICIAL

COR PREDOMINANTE  
AZUL

SEM RESTRICAO  
NACIONAL

OBSERVAÇÕES

LOCAL  
SANTA MARIA

DATA  
31/01/09

*Estela Maria Simon*  
Estela Maria Simon  
Diretora-Presidente.



## BOLETIM DE VISTORIA

QR CODE



VISTORIA

**466519/2025**

PLACA

**IPK7329**

### CARACTERÍSTICAS

Placa: IPK7329  
Chassi: 275456  
RENAVAM: 118062573  
Serial Dianteira:  
Serial Traseira:  
Série 2ª Traseira:  
Tipo: Trator de Rodas  
Marca: M.A./NEW HOLLAND  
Cor: Azul  
Ano Fabricação: 1999  
Ano Modelo: 1999  
Espécie: Tração  
Combustível: Diesel  
Procedência: Nacional  
Situação: Veículo em circulação  
Lacre atual:  
Obs CRV:  
Obs CRLV:

Município Emplac.: SANTA MARIA  
Data Últ. Atu.:  
Carroceria: 999 - NENHUMA  
Nº Carroceria: 999  
Nº do Motor: 214549561  
Nº RNTRC:  
Nº Caixa Câmbio:  
Chassi Remarcado: Não  
Montagem:  
Potência: 80 CV  
Cilindrada: 0  
CMT: 0,00 ton  
PBT: 0,00 ton  
Cap. Carga: 0,00 ton  
Nº de Eixos: 0  
Categoria: Oficial  
Lotação: 0 pessoas

### CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

Ver campo observações do CRV.

### PROPRIETÁRIO



SANTA MARIA PREFEITURA  
Documento: 88.488.366/0001-00

### RESTRIÇÕES

Não constam.

### DECALQUES DO CHASSI E DO MOTOR

\* 30 275456 \*

Luiz F. C. Oliveira  
RG: 1060871052-SJS IIR

Luiz F. C. Oliveira  
RG: 1060871052-SJS IIR



# Identificação

Numeração do chassi ☐ Identificada ☐ Adulterada ☐ Remarcar  
 Numeração do motor ☐ Identificada ☐ Difícil acesso ☐ Adulterada ☐ Remarcar  
 Etiquetas/Plaquetas ☐ Identificadas ☐ Irregulares

## Sistema de Iluminação

Faróis de luz baixa ☐ OK ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Faróis de luz alta ☐ OK ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Faróis de neblina ☐ OK ☐ Não se Aplica ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Luz de placa traseira ☐ OK ☐ Não avaliado ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Luzes piloto ☐ OK ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado

## Sistema de Sinalização

Piscas ☐ OK ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Luz de freio ☐ OK ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Luz de marcha à ré ☐ OK ☐ Não se Aplica ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Pisca-alerta ☐ OK ☐ Não avaliado ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Luz de posição ☐ OK ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado  
 Luz de neblina traseira ☐ OK ☐ Não se Aplica ☐ Queimado ☐ Quebrado ☐ Incompatível ☐ Não avaliado

## Equipamentos Obrigatórios

Retrovisor interno ☐ OK ☐ Quebrado ☐ Trincado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Retrovisores externos ☐ OK ☐ Quebrado ☐ Trincado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Para-brisa ☐ OK ☐ Trincado ☐ Adesivado ☐ Origem desconhecida ☐ Película/Transparenc  
 Limpadores para-brisa dianteiro ☐ OK ☐ Não avaliado ☐ Quebrado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Para-Sol para o condutor ☐ OK ☐ Quebrado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Velocímetro ☐ OK ☐ Quebrado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Buzina ☐ OK ☐ Inoperante ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Triângulo ☐ OK ☐ Quebrado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Cintos de segurança ☐ OK ☐ Desgastado ☐ Engate com defeito ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Estepe ☐ OK ☐ Desacordo ☐ Desgastado ☐ Incompatível ☐ Inexistente  
 Macaco ☐ OK ☐ Não avaliado ☐ Não se Aplica ☐ Danificado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Chave de roda ☐ OK ☐ Incompatível ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Para-choques dianteiro ☐ OK ☐ Não fixo ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Para-choques traseiro ☐ OK ☐ Não fixo ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Rodas ☐ OK ☐ Conj. desacordo ☐ Parafuso faltando ☐ Não avaliado  
 Esquicho dianteiro ☐ OK ☐ Inoperante ☐ Desregulado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado

## Componentes Complementares

Pneus ☐ OK ☐ Desacordo ☐ Desgastado ☐ Não avaliado  
 Portas e tampas ☐ OK ☐ Inoperante ☐ Não avaliado  
 Vidros e janelas ☐ OK ☐ Origem desconhecida ☐ Numeração diferente ☐ Inoperante ☐ Película/Transparenc  
 Suspensão ☐ OK ☐ Inexistente ☐ Rosca ☐ Pneumática ☐ Irregular  
 Volante ☐ OK ☐ Não avaliado ☐ Não fixo ☐ Não avaliado  
 Aerofólio ☐ OK ☐ Não se Aplica ☐ Irregular ☐ Não avaliado  
 Escapamento ☐ OK ☐ Furado ☐ Inexistente ☐ Não avaliado  
 Bateria ☐ OK ☐ Não fixo ☐ Descarregada ☐ Não avaliado

## DADOS COLETADOS

Hodômetro: 000 Lacre: Nº -

## AValiação

☐ Aprovada ☐ Reprovada - Motivo:

Data: 16/04/2025 Observações:

Placa: ☐ Dianteira ☐ Traseira ☐ 2ª Traseira ☐ Reduzida

Vistoriador

Ciência do proprietário em caso de reprovação e inclusão de RA

Não caso de reprovação será gerada automaticamente uma Restrição Administrativa (RA) que impossibilitará a emissão de novo licenciamento enquanto não forem regularizados com nova vistoria os itens reprovados.

MD: Luiz F. C. Oliveira  
 RG: 1060671052-SJS III/RS











