



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Anexo II

Pavimento Térreo




Figura 01 - Planta baixa Bloco da Frente com locação das fotos




Figura 02 - Planta baixa Bloco dos Fundos com locação das fotos



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso



Foto 01 – P01. Tipo c



Foto 02 – P19. Tipo c



Foto 03 – P19



Foto 04 – P35. Armadura da viga.
Tipo b



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 05 – P24. Tipo c



Foto 06 – P25. Tipo c



Foto 07 – P16. Tipo c



Foto 08 – Escada desobstruída



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 09 – P39. Tipo c



Foto 10 – P18. Tipo c



Foto 11 – P28. Tipo c



Foto 12 – P28. Tipo c



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 13 – Vigas. Tipo b



Foto 14 – P50. Tipo c



Foto 15 – P20. Tipo e



Foto 16 – P32. Tipo e



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 17 – P32. Tipo e



Foto 18 – P32. Tipo e



Foto 19 – Mezanino atirantado
em bom estado



Foto 20 – Mezanino atirantado da
sobre loja