



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

## **Anexo XVIII**

## **Cobertura**




Figura 01 - Planta baixa com locação das fotos



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 01 – P37. Tipo c.



Foto 02 –Laje. Tipo a.





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 03 – Laje. Tipo a.



Foto 04 – P37. Estrutura inacabada.



Foto 05 – P15 e P16. Tipo c.



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 06 – Poço do elevador em estado recuperável.



Foto 07 – Vista geral da cobertura



Foto 08 – Estrutura inacabada.





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria




Foto 09 – Esperas em bom estado



Foto 10 – Esperas em bom estado



Foto 11 – Estrutura inacabada