



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Anexo XIV

11º Pavimento Tipo




Figura 01 - Planta baixa com locação das fotos



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso



Foto 01 – P19. Tipo c.



Foto 02 – P31. Tipo c.



Foto 03 – P31. Avaliação da
armadura.



Foto 04 – P45. Tipo c.



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 05 – Viga. Tipo b.



Foto 06 – P21. Tipo c.



Foto 07 – P21. Tipo c.



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 08 – Poço do elevador em estado recuperável.



Foto 09 – P07. Tipo c.



Foto 10 – P25. Tipo c.