



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

## **Anexo III**

### **Pavimento Sobreloja**




Figura 01 - Planta baixa Bloco da Frente com locação das fotos.




Figura 02 - Planta baixa Bloco dos Fundos com locação das fotos.



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso



Foto 01 – Bom estado da marquise



Foto 02 – P4. Tipo c. Só laje de  
cobertura



Foto 03 – P17. Tipo c.





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 04 – Poço do elevador



Foto 05 – P16. Tipo c



Foto 06 – P55. Tipo c.



Foto 07 – P54. Tipo c



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 08 – P56. Tipo c



Foto 09 – P66. Tipo c