



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Anexo IV

1º Pavimento Tipo




Figura 01 - Planta baixa bloco da frente com locação das fotos




Figura 02 - Planta baixa bloco dos fundos com locação das fotos



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso



Foto 01 – Vista da lateral sul do bloco da frente



Foto 02 – Laje. Tipo a



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 03 – Laje. Tipo a



Foto 04 – P35. Tipo c



Foto 05 – Vista da lateral Sul com o poço do elevador



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 06 – Vista dos pórticos no bloco dos fundos



Foto 07 – P38. Dente em bom estado



Foto 08 – P55. Dente deteriorado.
Tipo d



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 09 – 55. Tipo d



Foto 10 –Lateral Norte. Bloco dos
Fundos



Foto 11 – P39. Tipo c



Foto 12 – P41. Tipo e



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 13 – Lateral Norte Bloco da Frente



Foto 14 – Laje. Tipo a



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 15 – P15. Tipo c



Foto 16 – P28. Tipo c