



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Anexo XVII

14º Pavimento Tipo




Figura 01 - Planta baixa com locação das fotos



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso



Foto 01 – P19. Tipo c.



Foto 02 – P19. Tipo c.



Foto 03 – P31. Tipo c.



Foto 04 – Face Sul Bloco da
Frente



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 05 – Laje. Tipo a.



Foto 06 – P51. Tipo c.



Foto 07 – P17. Tipo c.



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 08 – P22. Tipo c.



Foto 09 – P54. Tipo c.



Foto 10 – Poço do eleador em estado recuperável.



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 11 – Laje. Tipo a.



Foto 12 – Escada. Tipo a. Redução da seção do pilar.



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 13 – Escada. Tipo a.