



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

## **Anexo XIII**

### **10º Pavimento Tipo**




Figura 01 - Planta baixa com locação das fotos





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso



Foto 01 – P01. Tipo c.



Foto 02 – P31. Tipo c.



Foto 03 – P31. Avaliação da  
armadura.



Foto 04 – P20. Tipo c.





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 05 – P20. Avaliação da  
armadura.



Foto 06 – Laje. Tipo a.



Foto 07 – P33. Viga. Tipo b.



Foto 08 – P21. Tipo c.





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 09 – P21. Tipo c.



Foto 10 – P23. Tipo c.



Foto 11 – P24. Tipo c.



Foto 12 – P32. Tipo c.





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 13 – P33. Tipo c.



Foto 14 – Viga. Tipo b.



Foto 15 – P25. Tipo c.





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 16 – Poço do elevador em estado recuperável.



Foto 17 – P8. Tipo c.



Foto 18 – P15. Tipo c.



Foto 19 – escada. Tipo a.