



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

## **Anexo XVI**

### **13º Pavimento Tipo**




Figura 01 - Planta baixa com locação das fotos



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso



Foto 01 – Laje. Tipo a.



Foto 02 – Viga. Tipo b.



Foto 03 – Laje. Tipo a.



Foto 04 – P61. Tipo c.





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 05 – Viga tipo b.



Foto 06 – Poço do Elevador em estado recuperável



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 07 – viga. Tipo b.




Foto 08 – P15. Pilar. Tipo c.