



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

## **Anexo VI**

### **3º Pavimento Tipo**



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria




Figura 01 - Planta baixa com locação das fotos





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso.



Foto 01 – Armadura de espera em bom estado no Bloco dos Fundos



Foto 02 – P01. Ninho de  
concretagem. Tipo e



Foto 03 – P31. Ninho de  
concretagem. Tipo e





# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 04 – Viga. Tipo b



Foto 05 – Poço do elevador em bom estado.



# SARKIS

Engenharia Estrutural  
Projeto e Consultoria



Foto 06 – P45. Tipo c



Foto 07 – Vista Oeste Bloco da  
Frente



Foto 08 – P55. Dentes em bom estado