



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Anexo XI

8º Pavimento Tipo




Figura 01 - Planta baixa com localização das fotos



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria

Seguem as fotos com o tipo de patologia quando for o caso



Foto 01 – P31. Tipo c.



Foto 02 – Viga. Tipo b.



Foto 03 – P21. Tipo e.



Foto 04 – P24. Tipo c.



SARKIS

Engenharia Estrutural
Projeto e Consultoria



Foto 05 – P24. Tipo c.



Foto 06 – Poço do elevador estado recuperável.